

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO — PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES



COMUNIDADES MEDONIO E NOVA VISTA — MUNICÍPIO DE CURUÁ/PA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÁ

CONTRATADA: BARBOSA & CARDOSO SONDAGENS E PERFURAÇÕES LTDA

OBJETO: PERFURAÇÃO, REVESTIMENTO, DESENVOLVIMENTO E TESTE DE BOMBEAMENTO DE 13 (TREZE) POÇOS TUBULARES PROFUNDOS (100M), INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DE CURUÁ/PA

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001-2026 SR | PRAZO: 365 DIAS | INÍCIO: 11/03/2026 | PREVISÃO DE TÉRMINO: 11/03/2027

RESPONSÁVEL TÉCNICA: JANICE PAIVA DE SOUSA — GEÓLOGA — CREA/PA Nº 1514668444

PERÍODO FOTOGRAFADO: 28/05/2026 A 29/05/2026



FOTO 01: Teste de vazão do poço — água jorrando pela tubulação. Comunidade Medonio, 29/05/2026 09h27.



FOTO 02: Equipe transportando sacaria de material (cimento/bentonita) até a frente de perfuração. Comunidade Medonio, 28/05/2026 16h39.



FOTO 03: Colaborador transportando sacaria — perfuratriz e caixa d'água ao fundo. Comunidade Medonio, 28/05/2026 16h39.



FOTO 04: Detalhe do equipamento de perfuração em operação, com circulação de fluido de perfuração. Comunidade Medonio, 28/05/2026 17h13.



FOTO 05: Equipe operando a sonda perfuratriz — bomba de lama em primeiro plano. Comunidade Medonio.



FOTO 06: Colaborador manuseando sacaria de insumo junto à perfuratriz. Comunidade Medonio, 28/05/2026 16h38.



FOTO 07: Vista geral do canteiro de perfuração — torre de sondagem e caixa d'água elevada (Fortlev) ao fundo. Comunidade Medonio.



FOTO 08: Equipe posicionando tubo de revestimento na coluna de perfuração. Comunidade Medonio.



FOTO 09: Motobomba de circulação de fluido em operação — tijolos/blocos cerâmicos estocados ao lado. Comunidade Medonio.

FOTO 10: Equipe de perfuração após a conclusão do poço — tubo de revestimento finalizado e protegido. Comunidade Medonio, 29/05/2026 13h13.



FOTO 11: Caixa d'água elevada concluída, com equipe técnica. Comunidade Nova Vista, 29/05/2026 14h27.



FOTO 12: Placa de identificação da obra (Governo Municipal) e poço com fluxo de água ao fundo. Comunidade Medonio, 29/05/2026 10h26.

Curuá — PA, 22 de julho de 2026.	
Janice Paiva de Sousa — Geóloga — CREA/PA nº 1514668444	